

让校准更轻松!
Calibration can be easy!

ConST[®] 116A 手持气压泵使用说明书

[版本号:1612V01]



注意事项


- > 当被检表为低压小容腔时，使用加压手柄，应防止一次加压对被检表的过压损害；
- > 气压泵应尽量在额定压力范围内使用，禁止超过极限安全压力 (7MPa) ；
- > 在爆炸、腐蚀等危险的环境使用，应考虑介质压缩带来的危害；
- > 压力/真空转换时，必须在无压状态下进行；
- > 所有手柄及快接头不能过力操作；
- > 长时间保存，应在干燥、无腐蚀性气体环境中；
- > 未按要求操作，造成的人身安全或仪器的损坏，本公司对此类事故的发生概不负责。

技术指标

- > **压力范围:** a. 真空: (-0.095 ~ 0) MPa b. 压力: (0 ~ 2.5) MPa
- > **温度范围:** (0 ~ 50) °C
- > **湿度范围:** < 85%
- > **调节细度:** 0.00001MPa
- > **安全压力:** < 7MPa
- > **传压介质:** 空气
- > **体 积:** 240mm × 120mm × 130mm
- > **重 量:** 约1.3kg


注: 在大气压0.1MPa时，气压泵可抽真空为- 0.095MPa以上；
在当地大气压为P时，气压泵可抽真空为- (0.095 P/100) MPa。

外形结构&气路图



- 1 – M20 × 1.5快接头**
2 – 卸压阀 (顺时针关闭/逆时针打开)
3 – 截止阀 (切断加压与检测部分连接，防止泵体单向阀泄漏)
4 – 加压手柄
5 – 微调手轮 (顺时针加压)
6 – 压力/真空转换阀 (拉出时转换为压力，如图所示；推进时转换为真空，必须在无压状态转换)





气路图



常见问题及解决办法

现 象	原 因	处 理 方 法
加压手柄下压(抬起)困难	截止阀没有打开	使用加压手柄加压(抽真空)时，应打开截止阀
粗调调压困难	① 卸压阀没有关闭 ② 快接头中的密封圈脱落 ③ 压力/真空转换阀位置不正确	使用加压手柄加压(抽真空)时，应该关闭卸压阀 重新安装或更换新的密封圈(专利号：ZL200620119357.2，随机附带) 调节压力/真空转换阀到正确位置：压力时全部拔出；抽真空时全部推入
微调调压困难	① 微调输出时，截止阀没有关闭 ② 被检表或标准表没旋紧 ③ 快接头中的密封圈磨损或老化 ④ 被检表连接螺纹端面不平整 ⑤ 被检表连接螺纹不匹配 ⑥ 气路内吸入异物、妨碍阀关闭	微调输出压力时，应该关闭截止阀 旋紧标准表或被检表 更换新的密封圈 在快接头中加聚四氟乙烯垫，并旋紧 使用转接头转接 多次加压，快速卸压，使泵内气体快速流出，带出泵内的异物
旋转部件过紧	① 上次操作时，过于用力 ② 新泵的可旋转部件的松紧程度会有些许不同 ③ 螺纹部分无润滑脂	关闭截止阀、卸压阀时不要用力过猛 正常，需要磨合 长时间使用后，螺纹部分涂覆适量的润滑脂

基本操作



声明：北京康斯特仪表科技股份有限公司已尽力确保本页面内容的准确性，但因市场发展和产品开发的需要，有关内容可能会根据实际情况随时更新或修改，恕不另行通知，不便之处敬请谅解。